Bahnhofstrasse 16 CH-4702 Oensingen Tel.: 0041 62 396 48 35 Fax: 0041 62 396 48 36 info@trockenmittel.ch

Dry & Safe

Datenblatt 6-Punkt-Feuchtigkeitsanzeiger



Der Papierstreifen ist mit verschiedenen Konzentrationen an Kobaltchloridlösung imprägniert. Die Indikatorstreifen eignen sich zur groben Überprüfung der Feuchtigkeit. Der Farbumschlag ist reversibel (also von blau nach rosa oder umgekehrt; je nach rF)

Material:	Saugfähiges Papier
Imprägnierung:	Kobalt-II-chlorid-Lösungen in versch. Konz.

Ablesebeispiel:

Abgelesen wird immer zwischen dem letzten blauen und dem letzten rosa Punkt. Dieser Punkt ist in aller Regel lavendelfarben.
Als Bsp.: Wenn die Punkte 60, 50, 40 blau und die Punkte 20, 10 rosa sind, dann wird der Punkt **30** lavendelfarben sein. Hier wird abgelesen. Die Feuchtigkeit beträgt demnach **30 – 40 % rF.**
Sind alle Punkte blau, so ist die Feuchtigkeit < 10 % rF.
Sind alle Punkte rosa, so ist die Feuchtigkeit > 60 % rF.